

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                            |          |                    |
|--------|----------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 恩平市祥达陶瓷有限公司                | 统一社会信用代码 | 91440785560895025C |
| 检测报告编号 | JZZW-DQ-202309002          | 检测任务编号   | JZZW-DQ-202309002  |
| 所属行业   | 建筑陶瓷制品制造                   | 企业规模     | 中型                 |
| 联系人姓名  | 黎小姐                        | 联系电话     |                    |
| 用人单位地址 | 广东省江门市恩平市横陂镇临港新型建材工业园区 3 号 |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                |
|--------|----------------|
| 技术服务机构 | 广东锦泽检测技术有限公司   |
| 项目负责人  | 黄小海            |
| 项目组成员  | 马燕坤、向葛、张秋浩、赵行昱 |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单         | 用人单位陪同人 |
|------|------------|----------------|---------|
| 现场调查 | 2023-09-02 | 马燕坤、向葛         | 黎小姐     |
| 现场采样 | 2023-09-08 | 马燕坤、向葛、张秋浩、赵行昱 | 黎小姐     |
| 现场测量 | 2023-09-08 | 马燕坤、向葛、张秋浩、赵行昱 | 黎小姐     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |   |
|--------|---|
| 现场调查相片 |  |
|        | 调查  |

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量