## 江门东洋油墨有限公司职业病危害现状评价报告书

## **JZZW-XP-202310002**

用人单位	名称	江门东洋油墨有限公司	
	地址	广东省江门市新会区古井镇汇源五路 6 号	
	联系人	尹炳健	
技术服务机构名称		广东锦泽检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		吴龙飞、唐文波、尹本康、梁晓欣、张建平、赵行 昱	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-10-18	梁晓欣、吴龙飞	尹炳健
现场采样	2023-11-06	张建平、赵行昱	尹炳健
	2023-11-07	张建平、赵行昱	尹炳健
	2023-11-08	张建平、赵行昱	尹炳健
现场检测	2023-11-08	张建平、赵行昱	尹炳健
编制评价报告	2023-12-29	吴龙飞、唐文波、尹本康、 梁晓欣	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





