## 江门市新会区常仕化工有限公司职业病危害现状评价报告

## 书 JZZW-XP-202309008

用人单位	名称	江门市新会区常仕化工有限公司	
	地址	广东省江门市新会区双水镇华兴工业区 26 号地	
	联系人	李生	
技术服务机构名称		广东锦泽检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		吴龙飞、唐文波、尹本康、梁晓欣、宗士华、黄小 海	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-10-19	梁晓欣、黄小海	李生
现场采样	2023-11-09	梁晓欣、宗士华	李生
	2023-11-10	梁晓欣、宗士华	李生
	2023-11-11	梁晓欣、宗士华	李生
现场检测	2023-11-09	梁晓欣、宗士华	李生
编制评价报告	2023-12-29	吴龙飞、唐文波、尹本康、 梁晓欣	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





