

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	罗定市金昶金属表面处理有限公司	统一社会信用代码	91445381MA525D406U
检测报告编号	JZDQ2410012	检测任务编号	JZDQ2410012
所属行业	金属表面处理及热处理加工	企业规模	小型
联系人姓名	何水凤	联系电话	
用人单位地址	广东省云浮市罗定市双东环保工业园厂房 B04 第 3 层		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	张进
项目组成员	张进、施潮冠、黄小海

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2024-10-12	张进、施潮冠、黄小海	何水凤
现场采样	2024-10-23	黄小海、张进	何水凤
现场测量	2024-10-23	黄小海、张进	何水凤

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	
	调查

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量